

POKYNY K STAROSTLIVOSTI O FÓLIU PINLOCK

Fólia proti zahmlievaniu PINLOCK je vyrobená z umelej hmoty pohlcujúcej vlhkosť. Silikónové tesnenie na fólii PINLOCK™ vytvára vzduchovú izolačnú vrstvu medzi fóliou PINLOCK™ a sklíčkom prilby. Kolíky, medzi ktoré má byť fólia PINLOCK™ osadená, sú excentrické, čo znamená, že os kolíkov nie je úplne v strede. Toto vám umožňuje zvyšovať alebo znižovať napínanie fólie PINLOCK™ otáčaním kolíkov tak, aby silikónové tesnenie perfektne dosadalo na plexi.

Dôležité! Fólia PINLOCK je menej odolná voči poškrabaniu ako plexi samotné.

OSADZOVANIE

1. Plexi dajte z prilby dole tak ako je to uvedené v pokynoch výrobcu (obrázok A)
2. Ohnite opatrne plexi a založte fóliu PINLOCK™ medzi dva kolíky na plexi (obrázok B)
Nechajte plexi vrátiť sa do svojej zaoblenej polohy.
Silikónový pásik po obvode fólie musí byť plne v kontakte s plexi prilby, aby sa zabránilo vzniku kondenzátov medzi plexi prilby a fóliou PINLOCK™. (obrázok C). Ak silikónový pásik nie je plne v kontakte s plexi prilby choďte na odsek NASTAVOVANIE NAPNUTIA PINLOCK
3. Odstráňte ochrannú fóliu z fólie PINLOCK™
4. Plexi osadte späť na prilbu

VYBERANIE

5. Plexi dajte z prilby dole tak, ako je to uvedené v pokynoch výrobcu (obrázok A)
6. Ohnite opatrne plexi prilby až kým nebude fólia PINLOCK™ bez akéhokoľvek napnutia. Opatrne vyberte fóliu PINLOCK™

ČISTENIE

7. Vyberte fóliu PINLOCK™ z plexi tak, ako je to uvedené v odseku VYBERANIE
Čistenie fólie PINLOCK™ a plexi vykonávajte jemným, neagresívnym čistiacim prostriedkom.
Nechajte poriadne vysušiť.

NIKDY NEPOUŽÍVAJTE DRSNÉ A ABRAZÍVNE ČISTIACE PROSTRIEDKY ALEBO PRÍPRAVKY OBSAHUJÚCE AMONIAK A ALKOHOL.

NASTAVOVANIE NAPNUTIA

8. Vyberte fóliu PINLOCK™ tak, ako je to uvedené v časti VYBERANIE.
9. Nastavte kolíky tak, že ich budete otáčať smerom k vonkajšej strane pomocou malého skrutkovača (obrázok D).
10. Zopakujte postup podľa odseku OSADZOVANIE